

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

DWÓR w zespole dworsko – parkowym.

2. Czas powstania

około 1830 r.

3. Miejscowość

WÓLKA KŁUCKA

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok ogólny od strony rzeki. (Sierpień 2019 r.)

4. Adres

Wólka Kłucka 249

działka nr 378

obręb nr 19

współrzędne :

N: 50° 59' 21,1"

E: 20° 22' 08,6"

5. Przynależność administracyjna

województwo

świętokrzyskie

powiat

kielecki

gmina

Mniów

6. Formy ochrony

Rejestr zabytków nieruchomych
województwa świętokrzyskiego decyzje z
dnia 22.08.1935r., 17.03.1947r. oraz
15.02.1967r.

8. Historia, opis i wartości

Kołątajówka – dwór – pałacyk, późnoklasycyistyczny zwrócony frontem ku południu, murowany, tynkowany. Od frontu parterowy na wysokiej podmurówce, od tyłu piętrowy. Na planie wydłużonego prostokąta. Na osi podłużnej budynku korytarz, w trakcie frontowym duże salony, od tyłu małe pokoje. Elewacja frontowa z głębokim siedmioosiowym portykiem wgłębnym na sześciu jońskich kolumnach dostępnym przez szerokie kamienne schody.

W wewnętrznej ścianie portyku okna prostokątne. Trzyosiowe partie boczne fasady rozczłonkowane jońskimi pilastrami, między którymi arkadowe płyciny, w środkowych płycinach arkadowe okna. Elewacje boczne budynku o analogicznym podziale. Belkowanie z ząbkowanym gzymsem znajdowało się tuż pod czterospadowym dachem. Budynek miał wymiary 35 x 20 m i kubaturę 1100 m kw. Nazwa pochodzi od nazwiska właścicieli którzy mieli wpływ na historię oraz zabytki okolicznych miejscowości. Budowę rozpoczął Hugo Kołątaj lecz dokończył budowę jego bratanek Eustachy Kołątaj. Dwór wraz z parkiem, spichlerzem i rządcówką jest cennym dobrem kultury o wartościach artystycznych, estetycznych i przyrodniczych. Jest miejscem historycznym będącym świadectwem życia pokoleń ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju miejscowości. Stanowi integralny element krajobrazu kulturowego Wólki Kłuckiej i okolicy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Budynek w stanie ruiny, w części murów zewnętrznych bardzo duże ubytki materiału. Widoczne liczne spękania i zarysowania murów zagrażające ich stabilności i nośności. Brak stropu nad parterem, więźby dachowej oraz dachu. Obiekt narażony na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Pozostaje własnością prywatną, przeznaczony do sprzedaży. Teren jest ogrodzony. Niedostępny dla osób postronnych. Postuluje się zabezpieczenie budynku jako trwałej ruiny. Zlikwidowanie samosiewów, zabezpieczenie ścian i murów przed dalszą rujnacją. Wszelkie zamierzenia remontowo budowlane dotyczące zabytku należy uzgadniać z organem ochrony zabytków na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zabytków.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)*

Adach Katarzyna
Styczeń 2021 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

Świętokrzyski Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Kielcach
mgr prawa mgr inż. Anna Żak

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków